Comune di Trasacco

Provincia dell'Aquila

P.E.B.A.

Piano Eliminazione Barriere Architettoniche

FASE B e FASE C

"Allegato I - Schede Rilievo Edifici Pubblici"

SINDACO
Cesidio Lobene

RESPONSABILE SETTORE VI – LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
Massimiliano Mazzulli

PROFESSIONISTA INCARICATO
Pianificatore Territoriale Vittorio Tarantini

Adottato con Del. _____

Approvato con Del. _____

Sommario

N°. Edificio Pubblico	Denominazione Edificio Pubblico	N° Pag.
01	MUNICIPIO	01
02	SCUOLA DELL'INFANZIA	09
03	SCUOLA PRIMARIA	17
04	SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO	25
05	EDIFICIO EX PRETURA (SEDE CAI E ASSOCIAZIONI VARIE)	33
06	CENTRO SPORTIVO COMUNALE	41

1. CENSIMENTO E RILIEVO DEGLI EDIFICI PUBBLICI

Qui di seguito gli Edifici Pubblici di competenza dell'ente comunale censiti e rilevati mediante la compilazione dell'apposita scheda rilievo.

Edifici pubblici di competenza dell'ente censiti mediante la compilazione di scheda rilievo numerata		
N°	**Denominazione**	***Ubicazione***
01	Municipio	*Piazza Mazzini 1*
02	Scuola dell'Infanzia	*Via Roma*
03	Scuola Primaria	*Piazza Matteotti*
04	Scuola Secondaria di 1° grado	*Via Cifilanico*
05	Edificio Ex Pretura (sede CAI e associazioni varie)	*Via Garibaldi 1*
06	Centro sportivo comunale	*Via Roma*

SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (EDIFICI)	**N°01**
Nome Edificio: Municipio	**Amministrazione:** Comune di Trasacco
Indirizzo: Piazza Mazzini 1	
Rilevatore: PIANIFICATORE TERRITORIALE VITTORIO TARANTINI	**Data rilievo:** AGOSTO 2026

1. ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI					
Rif.	**Ambito di Verifica**	**Rif. Normativo**	**SI**	**NO**	**Ulteriori Note**
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	*DPR 503/96 art. 10* *DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3*			a) **Non è riservato** ai detentori del contrassegno almeno 1 posto auto esterno ogni 50 o frazione di 50 posti esterni disponibili; Il parcheggio attualmente riservato a persone con disabilità è dedicato agli avventori delle poste
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	*DPR 503/96 art. 10* *DM 236/89 artt. 4.2.3. e 8.2.3*			a) **Non è riservato** ai detentori del contrassegno almeno 1 posto auto esterno ogni 50 o frazione di 50 posti esterni disponibili;
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	*DPR 503/96 art. 10* *DM 236/89 artt. 4.2.3. e 8.2.3*			a) **Non è riservato** ai detentori del contrassegno almeno 1 posto auto esterno ogni 50 o frazione di 50 posti esterni disponibili;
1.4	Il parcheggio riservato è ubicato in aderenza al percorso pedonale e nelle vicinanze dell'accesso dell'edificio?	*DPR 503/96 art. 16* *DM 236/89 artt. 4.2.3. e 8.2.3*			a) **Non è riservato** ai detentori del contrassegno almeno 1 posto auto esterno ogni 50 o frazione di 50 posti esterni disponibili;

1.5	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone con ridotta capacità motoria e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 art. 8.2.2*			a) Gli elementi costituenti la pavimentazione **non presentano** giunture inferiori a 5 mm e i risalti di spessore **sono** superiori a 5 mm b) Percorso **non privo** di elementi che sporgono dalla quota di pavimento più di 2,5 cm;
1.6	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità ≥ a 135x135/140 cm?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1*			a) Le porte **non sono** girevoli, **non sono** a ritorno automatico non ritardato; b) La luce netta delle porte di accesso dell'edificio **è** di almeno 80 cm; c) L'altezza delle maniglie **non è** compresa tra 85 e 95 cm; d) Le singole ante delle porte **non hanno** larghezza superiore a 120 cm;
1.7	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11*			a) Il rif. è all'ingresso lato "Ufficio Anagrafe";
1.8	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11*			
1.9	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11*			a) Le differenze di livello **non sono** superate tramite rampe con pendenza adeguata; b) La rampa **non viene** usata per superare un dislivello superiore a 3,2 m anche mediante rampe poste in successione; c) La larghezza della rampa **è** minima di 90 cm per consentire il transito di una persona con ridotta capacità motoria; d) La larghezza della rampa **non è** minima di 1,5 m per consentire l'incrocio di due persone; e) La rampa **ha** ogni 10 metri di lunghezza un ripiano orizzontale di minimo 1,5x1,5 metri ovvero 1,4x1,7 metri in senso trasversale e 1,7 metri in senso longitudinale al verso di marcia; f) Se presente al lato della rampa un parapetto non pieno, la rampa **ha** un cordolo di almeno 10 cm di altezza; g) La pendenza della rampa **supera** l'8%;
1.10	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1*			a) Gli eventuali vetri delle porte **non sono** collocati ad una altezza di almeno 40 cm dal piano di pavimento;
1.11	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	*DPR 503/96 art. 15 e 17*			a) L'edificio **non è dotato** del simbolo di "accessibilità" secondo il modello di cui all'allegato A del DPR 503/96; b) Il sistema di chiamata **non è dotato** del simbolo di "accessibilità condizionata" secondo il modello di cui all'allegato B del DPR 503/96; c) **Non sono** presenti cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi comuni con riportato il simbolo internazionale di accessibilità;

		DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5			d) **Non è** presente la segnaletica che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle; e) Lo spazio **non presenta** apparecchi fonici, ovvero tabelle integrative con scritte in Braille, che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle;
1.12	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	*DPR 503/96 art. 15 e 17* *DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5*			a) Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra pari a 140 cm

2. SERVIZI IGIENICI					
Rif.	**Ambito di Verifica**	**Rif. Normativo**	**SI**	**NO**	**Ulteriori Note**
2.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6*			a) All'interno dell'edificio **non è presente** almeno un servizio igienico accessibile alle persone con ridotta capacità motoria;
2.2	I servizi igienici per persone con disabilità sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte delle persone con disabilità sensoriale?				
2.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6*			
2.4	Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili?	*DPR 503/96 art. 8, 15, 23* *DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6*			
2.5	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	*DPR 503/96 art. 8* *DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6*			
2.6	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?				

3. COLLEGAMENTI VERTICALI					
Rif.	**Ambito di Verifica**	**Rif. Normativo**	**SI**	**NO**	**Ulteriori Note**
3.1	E' necessario prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?	*DPR 503/96 artt. 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13*			a) I servoscala, alternativi all'ascensore, **non superano** differenza di quota non superiori a 4 metri
3.2	L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm prof. x 80 cm largh.?	*DPR 503/96 artt. 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13*			
3.3	La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm ed è posta sul lato corto?	*DPR 503/96 artt. 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13*			
3.4	Gli accessori (citofono, allarme, ecc.) sono presenti, sono ad altezza adeguata e sono funzionanti?	*DPR 503/96 artt. 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13*			
3.5	La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdrucciolevolezza	*DPR 503/96 artt. 7, 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10*			a) E' **necessario** installare opportune strisce antiscivolo
3.6	E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di cm 100 da terra)?	*DPR 503/96 artt. 7, 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10*			b) Il parapetto **ha** un'altezza minima di 1 metro e **non è** attraversabile da una sfera di diametro di 10 cm;
3.7	E' necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?	*DPR 503/96 artt. 7, 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10*			
3.8	La scala ha un'illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?	*DPR 503/96 artt. 7, 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10*			

3.9	Vi sono segnali a pavimento percepibili anche da persone con deficit visivo, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?	*DPR 503/96 artt. 7, 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10*			
3.10	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm?	*DPR 503/96 artt. 7, 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10*			
3.11	Negli edifici con utenza prevalente di bambini, il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	*DPR 503/96 artt. 7, 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10*			
3.12	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	*DPR 503/96 artt. 7, 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10*			
3.13	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, larg. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	*DPR 503/96 artt. 7, 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10*			a) La pedata **è** minimo 30 cm; b) La somma tra il doppio dell'alzata e la pedata **è** compresa tra 62/64 cm; c) Il profilo del gradino **non presenta** sottogrado inclinato rispetto al grado e formate con esso un angolo di circa 75-80 gradi; d) L'aggetto del grado del profilo del gradino **è** compreso fra un minimo di 2 cm e un massimo di 2,5 cm; e) Le rampe di scale di ogni parte comune **hanno** una larghezza minima di 1,2 m; f) I gradini delle scale **presentano** la stessa alzata e pedata; g) Le variazioni di andamento **presentano** ripiani di adeguate dimensioni;

4. PERCORSO INTERNO					
Rif.	**Ambito di Verifica**	**Rif. Normativo**	**SI**	**NO**	**Ulteriori Note**
4.1	La pavimentazione è degradata, sconnessa e sdrucciolevole?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11*			a) Gli elementi costituenti la pavimentazione **presentano** giunture inferiori a 5 mm e i risalti di spessore **non sono** superiori a 5 mm; b) Percorso **non privo** di elementi che sporgono dalla quota di pavimento più di 2,5 cm;
4.2	Sono presenti le fasce a pavimento?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11*			
4.3	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11*			a) Il rif. è al PT zona "Ufficio Anagrafe" al fine di impegnare il corridoio di distribuzione interno
4.4	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11*			
4.5	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	*DPR 503/96 artt. 1, 15 e 17* *DM 236/89 art. 4.3*			a) **Non sono** presenti cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi comuni con riportato il simbolo internazionale di accessibilità. b) **Non è** presente la segnaletica che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle.
4.6	La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75 cm?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1*			a) Le porte **non sono** girevoli, **non sono** a ritorno automatico non ritardato; b) Le porte vetrate **non sono** individuabili mediante l'apposizione di opportuni segnali; c) Gli eventuali vetri delle porte **non sono** collocati ad una altezza di almeno 40 cm dal piano di pavimento; d) L'altezza delle maniglie **non è** compresa tra 85 e 95 cm; e) Le singole ante delle porte **non hanno** larghezza superiore a 120 cm;

4.7	Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?	*DPR 503/96 artt. 1, 15 e 17* *DM 236/89 artt. 4.1.5 e 8.1.5*			
4.8	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?				
4.9	La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche da persone con disabilità sensoriale?	*DPR 503/96 artt. 1, 15 e 17* *DM 236/89 art. 4.3*			a) Gli ambienti interni **non assicurano** servizi di comunicazione per sordi e **non sono dotati** del simbolo di accesso alla comunicazione per le persone con deficit uditivo di cui all'allegato C del DPR 503/96; b) Lo spazio **non presenta** apparecchi fonici, ovvero tabelle integrative con scritte in Braille, che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle;
4.10	L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?	*DPR 503/96 artt. 15 e 23* *DM 236/89 artt. 4.1.4, 4.1.9, 8.1.4 e 8.1.9*			
4.11	L'arredo crea ostacolo o strozzature?	*DPR 503/96 artt. 15 e 23* *DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4*			
4.12	Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	*DPR 503/96 artt. 15 e 23* *DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4*			a) I corridoi/percorsi **hanno** una larghezza minima di 100 cm; b) Le variazioni di direzione **non sono** ben evidenziate;
4.13	I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia?	*DPR 503/96 artt. 15 e 23* *DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4*			

SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (EDIFICI)	**N°02**
Nome Edificio: Scuola dell'Infanzia	**Amministrazione:** Comune di Trasacco
Indirizzo: Via Roma	
Rilevatore: PIANIFICATORE TERRITORIALE VITTORIO TARANTINI	**Data rilievo:** AGOSTO 2026

1. ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI

Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	*DPR 503/96 art. 10* *DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3*			a) **E' riservato** ai detentori del contrassegno almeno 1 posto auto esterno ogni 50 o frazione di 50 posti esterni disponibili; b) I posti auto esterni per persone con disabilità **non hanno** copertura dedicata; c) E' **necessario** prevedere una nuova ubicazione del parcheggio da riservare a persone con disabilità: il rif. è sul lato opposto a quello di ubicazione attuale (lato piazza) al fine di una migliore implementazione del percorso di accesso alla Scuola Primaria sfruttando le attuali strisce pedonali collegate tra loro da apposite rampe.
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	*DPR 503/96 art. 10* *DM 236/89 artt. 4.2.3. e 8.2.3*			a) Il posto auto **è contrassegnato** con il segnale di cui alla figura II 79/a art. 120 del DPR 495/92
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	*DPR 503/96 art. 10* *DM 236/89 artt. 4.2.3. e 8.2.3*			a) Il posto auto esterno per persone con disabilità **ha** una larghezza non inferiore a 3,2 metri;
1.4	Il parcheggio riservato è ubicato in aderenza al percorso pedonale e nelle vicinanze dell'accesso dell'edificio?	*DPR 503/96 art. 16* *DM 236/89 artt. 4.2.3. e 8.2.3*			

1.5	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone con ridotta capacità motoria e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 art. 8.2.2*			a) Gli elementi costituenti la pavimentazione **non presentano** giunture inferiori a 5 mm e i risalti di spessore **sono** superiori a 5 mm b) Percorso **non privo** di elementi che sporgono dalla quota di pavimento più di 2,5 cm;
1.6	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità ≥ a 135x135/140 cm?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1*			a) Le porte **non sono** girevoli, **non sono** a ritorno automatico non ritardato; b) La luce netta delle porte di accesso dell'edificio **è** di almeno 80 cm; c) L'altezza delle maniglie **non è** compresa tra 85 e 95 cm; d) Le singole ante delle porte **non hanno** larghezza superiore a 120 cm;
1.7	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11*			a) Il rif. è alla **necessità** di installazione di opportuna rampa che colleghi lo spazio interno all'area giochi per bambini da pavimentare;
1.8	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11*			
1.9	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11*			a) Le differenze di livello **sono** superate tramite rampe con pendenza adeguata; b) La rampa **non viene** usata per superare un dislivello superiore a 3,2 m anche mediante rampe poste in successione; c) La larghezza della rampa **è** minima di 90 cm per consentire il transito di una persona con ridotta capacità motoria; d) Se presente al lato della rampa un parapetto non pieno, la rampa **ha** un cordolo di almeno 10 cm di altezza; e) La pendenza della rampa **non supera** l'8%;
1.10	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1*			a) Gli eventuali vetri delle porte **non sono** collocati ad una altezza di almeno 40 cm dal piano di pavimento;
1.11	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	*DPR 503/96 art. 15 e 17*			a) L'edificio **non è dotato** del simbolo di "accessibilità" secondo il modello di cui all'allegato A del DPR 503/96; b) Il sistema di chiamata **non è dotato** del simbolo di "accessibilità condizionata" secondo il modello di cui all'allegato B del DPR 503/96; c) **Non sono** presenti cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi comuni con riportato il simbolo internazionale di accessibilità;

		DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5			d) **Non è** presente la segnaletica che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle; e) Lo spazio **non presenta** apparecchi fonici, ovvero tabelle integrative con scritte in Braille, che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle;
1.12	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	*DPR 503/96 art. 15 e 17* *DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5*			a) Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra pari a 135 cm

2. SERVIZI IGIENICI					
Rif.	**Ambito di Verifica**	**Rif. Normativo**	**SI**	**NO**	**Ulteriori Note**
2.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6*			a) All'interno dell'edificio **è presente** almeno un servizio igienico accessibile alle persone con ridotta capacità motoria;
2.2	I servizi igienici per persone con disabilità sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte delle persone con disabilità sensoriale?				
2.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6*			
2.4	Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili?	*DPR 503/96 art. 8, 15, 23* *DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6*			
2.5	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	*DPR 503/96 art. 8* *DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6*			a) Lo spazio necessario all'accostamento e al trasferimento laterale dalla sedia a ruote alla tazza w.c. e al bidet, ove previsto, **è** minimo 100 cm misurati dall'asse dell'apparecchio sanitario; b) Lo spazio necessario all'accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo **è** minimo 80 cm misurati dal bordo anteriore del lavabo; c) Il lavabo **ha** il piano superiore posto a 80 cm dal calpestio ed **è** senza colonna; d) L'asse della tazza del wc e del bidet **sono** posti ad una distanza minima di 40 cm dalla parete laterale; e) Il bordo anteriore della tazza del wc e del bidet **sono** posti a 45-50 cm dal calpestio; f) Qualora l'asse del wc e bidet sia più distante di 40 cm dalla parete, **è previsto** a 40 cm dall'asse del sanitario un maniglione o corrimano; g) Il corrimano **è** posto ad altezza di 80 cm dal calpestio ed **è** di diametro 3-4 cm; h) Il corrimano, fissato a parete, **è** posto a 5 cm dalla stessa; i) La porta **non è** scorrevole, tuttalpiù **apre** verso l'esterno j) **E'** installato il doccino flessibile a corredo del wc; k) **E'** presente il campanello di emergenza
2.6	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?				a) Lo specchio **non è** presente

3. COLLEGAMENTI VERTICALI					
Rif.	**Ambito di Verifica**	**Rif. Normativo**	**SI**	**NO**	**Ulteriori Note**
3.1	E' necessario prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?	*DPR 503/96 artt. 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13*			
3.2	L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm prof. x 80 cm largh.?	*DPR 503/96 artt. 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13*			
3.3	La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm ed è posta sul lato corto?	*DPR 503/96 artt. 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13*			
3.4	Gli accessori (citofono, allarme, ecc.) sono presenti, sono ad altezza adeguata e sono funzionanti?	*DPR 503/96 artt. 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13*			
3.5	La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdrucciolevolezza	*DPR 503/96 artt. 7, 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10*			
3.6	E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di cm 100 da terra)?	*DPR 503/96 artt. 7, 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10*			
3.7	E' necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?	*DPR 503/96 artt. 7, 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10*			
3.8	La scala ha un'illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?	*DPR 503/96 artt. 7, 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10*			

3.9	Vi sono segnali a pavimento percepibili anche da persone con deficit visivo, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?	*DPR 503/96 artt. 7, 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10*			
3.10	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm?	*DPR 503/96 artt. 7, 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10*			
3.11	Negli edifici con utenza prevalente di bambini, il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	*DPR 503/96 artt. 7, 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10*			
3.12	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	*DPR 503/96 artt. 7, 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10*			
3.13	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, larg. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	*DPR 503/96 artt. 7, 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10*			

4. PERCORSO INTERNO					
Rif.	**Ambito di Verifica**	**Rif. Normativo**	**SI**	**NO**	**Ulteriori Note**
4.1	La pavimentazione è degradata, sconnessa e sdrucciolevole?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11*			a) Gli elementi costituenti la pavimentazione **presentano** giunture inferiori a 5 mm e i risalti di spessore **non sono** superiori a 5 mm; b) Percorso **non privo** di elementi che sporgono dalla quota di pavimento più di 2,5 cm;
4.2	Sono presenti le fasce a pavimento?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11*			
4.3	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11*			a) Il rif. è alla rampa necessaria tra corridoio e sala che conduce all'area giochi esterna da pavimentare
4.4	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11*			
4.5	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	*DPR 503/96 artt. 1, 15 e 17* *DM 236/89 art. 4.3*			a) **Non sono** presenti cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi comuni con riportato il simbolo internazionale di accessibilità. b) **Non è** presente la segnaletica che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle.
4.6	La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75 cm?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1*			a) Le porte **non sono** girevoli, **non sono** a ritorno automatico non ritardato; b) Le porte vetrate **non sono** individuabili mediante l'apposizione di opportuni segnali; c) Gli eventuali vetri delle porte **non sono** collocati ad una altezza di almeno 40 cm dal piano di pavimento; d) L'altezza delle maniglie **non è** compresa tra 85 e 95 cm; e) Le singole ante delle porte **non hanno** larghezza superiore a 120 cm;

4.7	Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?	*DPR 503/96 artt. 1, 15 e 17* *DM 236/89 artt. 4.1.5 e 8.1.5*			
4.8	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?				
4.9	La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche da persone con disabilità sensoriale?	*DPR 503/96 artt. 1, 15 e 17* *DM 236/89 art. 4.3*			a) Gli ambienti interni **non assicurano** servizi di comunicazione per sordi e **non sono dotati** del simbolo di accesso alla comunicazione per le persone con deficit uditivo di cui all'allegato C del DPR 503/96; b) Lo spazio **non presenta** apparecchi fonici, ovvero tabelle integrative con scritte in Braille, che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle;
4.10	L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?	*DPR 503/96 artt. 15 e 23* *DM 236/89 artt. 4.1.4, 4.1.9, 8.1.4 e 8.1.9*			
4.11	L'arredo crea ostacolo o strozzature?	*DPR 503/96 artt. 15 e 23* *DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4*			
4.12	Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	*DPR 503/96 artt. 15 e 23* *DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4*			a) I corridoi/percorsi **hanno** una larghezza minima di 100 cm; b) Le variazioni di direzione **non sono** ben evidenziate;
4.13	I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia?	*DPR 503/96 artt. 15 e 23* *DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4*			

SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (EDIFICI)	N°03
Nome Edificio: Scuola Primaria	**Amministrazione:** Comune di Trasacco
Indirizzo: Piazza Matteotti	
Rilevatore: PIANIFICATORE TERRITORIALE VITTORIO TARANTINI	**Data rilievo:** AGOSTO 2026

1. ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI					
Rif.	**Ambito di Verifica**	**Rif. Normativo**	**SI**	**NO**	**Ulteriori Note**
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	*DPR 503/96 art. 10* *DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3*			a) **E' riservato** ai detentori del contrassegno almeno 1 posto auto esterno ogni 50 o frazione di 50 posti esterni disponibili; b) I posti auto esterni per persone con disabilità **non hanno** copertura dedicata;
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	*DPR 503/96 art. 10* *DM 236/89 artt. 4.2.3. e 8.2.3*			a) Il posto auto **è contrassegnato** con il segnale di cui alla figura II 79/a art. 120 del DPR 495/92
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	*DPR 503/96 art. 10* *DM 236/89 artt. 4.2.3. e 8.2.3*			a) Il posto auto riservato, se disposto parallelamente al senso di marcia, **non è** inferiore a 6 metri;
1.4	Il parcheggio riservato è ubicato in aderenza al percorso pedonale e nelle vicinanze dell'accesso dell'edificio?	*DPR 503/96 art. 16* *DM 236/89 artt. 4.2.3. e 8.2.3*			

1.5	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone con ridotta capacità motoria e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 art. 8.2.2*			a) Gli elementi costituenti la pavimentazione **non presentano** giunture inferiori a 5 mm e i risalti di spessore **sono** superiori a 5 mm b) Percorso **non privo** di elementi che sporgono dalla quota di pavimento più di 2,5 cm;
1.6	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità ≥ a 135x135/140 cm?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1*			a) Le porte **non sono** girevoli, **non sono** a ritorno automatico non ritardato; b) La luce netta delle porte di accesso dell'edificio **è** di almeno 80 cm; c) L'altezza delle maniglie **non è** compresa tra 85 e 95 cm; d) Le singole ante delle porte **non hanno** larghezza superiore a 120 cm;
1.7	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11*			
1.8	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11*			
1.9	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11*			a) Le differenze di livello **sono** superate tramite rampe con pendenza adeguata; b) La rampa **non viene** usata per superare un dislivello superiore a 3,2 m anche mediante rampe poste in successione; c) La larghezza della rampa **è** minima di 90 cm per consentire il transito di una persona con ridotta capacità motoria; d) Se presente al lato della rampa un parapetto non pieno, la rampa **ha** un cordolo di almeno 10 cm di altezza; e) La pendenza della rampa **non supera** l'8%;
1.10	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1*			
1.11	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	*DPR 503/96 art. 15 e 17*			a) L'edificio **non è dotato** del simbolo di "accessibilità" secondo il modello di cui all'allegato A del DPR 503/96; b) Il sistema di chiamata **non è dotato** del simbolo di "accessibilità condizionata" secondo il modello di cui all'allegato B del DPR 503/96; c) **Non sono** presenti cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi comuni con riportato il simbolo internazionale di accessibilità;

		DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5			d) **Non è** presente la segnaletica che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle; e) Lo spazio **non presenta** apparecchi fonici, ovvero tabelle integrative con scritte in Braille, che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle;
1.12	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	*DPR 503/96 art. 15 e 17* *DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5*			a) Il campanello e/o il citofono è da installare sul cancello di ingresso esterno

2. SERVIZI IGIENICI					
Rif.	**Ambito di Verifica**	**Rif. Normativo**	**SI**	**NO**	**Ulteriori Note**
2.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6*			a) All'interno dell'edificio **non è presente** almeno un servizio igienico accessibile alle persone con ridotta capacità motoria; quello esistente al PT necessita di totale ristrutturazione
2.2	I servizi igienici per persone con disabilità sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte delle persone con disabilità sensoriale?				
2.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6*			
2.4	Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili?	*DPR 503/96 art. 8, 15, 23* *DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6*			
2.5	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	*DPR 503/96 art. 8* *DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6*			
2.6	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?				

3. COLLEGAMENTI VERTICALI					
Rif.	**Ambito di Verifica**	**Rif. Normativo**	**SI**	**NO**	**Ulteriori Note**
3.1	E' necessario prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?	*DPR 503/96 artt. 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13*			a) I servoscala, alternativi all'ascensore, **non superano** differenza di quota non superiori a 4 metri
3.2	L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm prof. x 80 cm largh.?	*DPR 503/96 artt. 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13*			
3.3	La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm ed è posta sul lato corto?	*DPR 503/96 artt. 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13*			
3.4	Gli accessori (citofono, allarme, ecc.) sono presenti, sono ad altezza adeguata e sono funzionanti?	*DPR 503/96 artt. 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13*			
3.5	La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdrucciolevolezza	*DPR 503/96 artt. 7, 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10*			
3.6	E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di cm 100 da terra)?	*DPR 503/96 artt. 7, 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10*			a) Il parapetto **ha** un'altezza minima di 1 metro e **non è** attraversabile da una sfera di diametro di 10 cm;
3.7	E' necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?	*DPR 503/96 artt. 7, 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10*			
3.8	La scala ha un'illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?	*DPR 503/96 artt. 7, 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10*			

3.9	Vi sono segnali a pavimento percepibili anche da persone con deficit visivo, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?	*DPR 503/96 artt. 7, 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10*			
3.10	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm?	*DPR 503/96 artt. 7, 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10*			
3.11	Negli edifici con utenza prevalente di bambini, il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	*DPR 503/96 artt. 7, 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10*			
3.12	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	*DPR 503/96 artt. 7, 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10*			
3.13	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, larg. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	*DPR 503/96 artt. 7, 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10*			a) La pedata **è** minimo 30 cm; b) La somma tra il doppio dell'alzata e la pedata **è** compresa tra 62/64 cm; c) Il profilo del gradino **non presenta** sottogrado inclinato rispetto al grado e formate con esso un angolo di circa 75-80 gradi; d) L'aggetto del grado del profilo del gradino **è** compreso fra un minimo di 2 cm e un massimo di 2,5 cm; e) Le rampe di scale di ogni parte comune **hanno** una larghezza minima di 1,2 m; f) I gradini delle scale **presentano** la stessa alzata e pedata; g) Le variazioni di andamento **presentano** ripiani di adeguate dimensioni;

4. PERCORSO INTERNO					
Rif.	**Ambito di Verifica**	**Rif. Normativo**	**SI**	**NO**	**Ulteriori Note**
4.1	La pavimentazione è degradata, sconnessa e sdrucciolevole?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11*			a) Gli elementi costituenti la pavimentazione **presentano** giunture inferiori a 5 mm e i risalti di spessore **non sono** superiori a 5 mm; b) Percorso **privo** di elementi che sporgono dalla quota di pavimento più di 2,5 cm;
4.2	Sono presenti le fasce a pavimento?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11*			
4.3	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11*			
4.4	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11*			
4.5	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	*DPR 503/96 artt. 1, 15 e 17* *DM 236/89 art. 4.3*			a) **Non sono** presenti cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi comuni con riportato il simbolo internazionale di accessibilità. b) **Non è** presente la segnaletica che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle.
4.6	La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75 cm?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1*			a) Le porte **non sono** girevoli, **non sono** a ritorno automatico non ritardato; b) L'altezza delle maniglie **non è** compresa tra 85 e 95 cm; c) Le singole ante delle porte **non hanno** larghezza superiore a 120 cm;

4.7	Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?	*DPR 503/96 artt. 1, 15 e 17* *DM 236/89 artt. 4.1.5 e 8.1.5*			
4.8	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?				
4.9	La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche da persone con disabilità sensoriale?	*DPR 503/96 artt. 1, 15 e 17* *DM 236/89 art. 4.3*			a) Gli ambienti interni **non assicurano** servizi di comunicazione per sordi e **non sono dotati** del simbolo di accesso alla comunicazione per le persone con deficit uditivo di cui all'allegato C del DPR 503/96; b) Lo spazio **non presenta** apparecchi fonici, ovvero tabelle integrative con scritte in Braille, che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle;
4.10	L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?	*DPR 503/96 artt. 15 e 23* *DM 236/89 artt. 4.1.4, 4.1.9, 8.1.4 e 8.1.9*			
4.11	L'arredo crea ostacolo o strozzature?	*DPR 503/96 artt. 15 e 23* *DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4*			
4.12	Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	*DPR 503/96 artt. 15 e 23* *DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4*			a) I corridoi/percorsi **hanno** una larghezza minima di 100 cm; b) Le variazioni di direzione **non sono** ben evidenziate;
4.13	I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia?	*DPR 503/96 artt. 15 e 23* *DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4*			

SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (EDIFICI)	N°04
Nome Edificio: Scuola Secondaria di 1° grado	**Amministrazione:** Comune di Trasacco
Indirizzo: Via Cifilanico	
Rilevatore: PIANIFICATORE TERRITORIALE VITTORIO TARANTINI	**Data rilievo:** AGOSTO 2026

1. ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI

Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	*DPR 503/96 art. 10* *DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3*			a) **E' riservato,** esclusivamente lato ingresso biblioteca, ai detentori del contrassegno almeno 1 posto auto esterno ogni 50 o frazione di 50 posti esterni disponibili; è **necessario** prevedere almeno n. 2 ulteriori parcheggi in zona ingresso principale e palestra; b) I posti auto esterni per persone con disabilità **non hanno** copertura dedicata; c) Le autorimesse **sono**/**non sono** servite da ascensori o altri mezzi di sollevamento che arrivino alla stessa quota di stazionamento delle auto; d) Le autorimesse **sono**/**non sono** servite da rampe con pendenza massima 8% per arrivare alla stessa quota di stazionamento delle auto; e) Le autorimesse **sono**/**non sono** dotate nella misura minima di 1 posto auto ogni 50 o frazione di 50 con larghezza non inferiore a 3,2 metri da riservarsi ai veicoli di persone disabile; f) Le rampe pedonali delle autorimesse **sono**/**non sono** dotate di corrimano;
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	*DPR 503/96 art. 10* *DM 236/89 artt. 4.2.3. e 8.2.3*			a) Il posto auto esistente **è contrassegnato**/ con il segnale di cui alla figura II 79/a art. 120 del DPR 495/92
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	*DPR 503/96 art. 10* *DM 236/89 artt. 4.2.3. e 8.2.3*			a) Il posto auto esterno per persone con disabilità **necessita** di totale rifacimento segnaletica orizzontale;
1.4	Il parcheggio riservato è ubicato in aderenza al percorso pedonale e nelle vicinanze dell'accesso dell'edificio?	*DPR 503/96 art. 16* *DM 236/89 artt. 4.2.3. e 8.2.3*			

1.5	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone con ridotta capacità motoria e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 art. 8.2.2*			a) Gli elementi costituenti la pavimentazione **non presentano** giunture inferiori a 5 mm e i risalti di spessore **sono** superiori a 5 mm b) Percorso **non privo** di elementi che sporgono dalla quota di pavimento più di 2,5 cm;
1.6	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità ≥ a 135x135/140 cm?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1*			a) Le porte **non sono** girevoli, **non sono** a ritorno automatico non ritardato; b) La luce netta delle porte di accesso dell'edificio **è** di almeno 80 cm; c) L'altezza delle maniglie **non è** compresa tra 85 e 95 cm; d) Le singole ante delle porte **non hanno** larghezza superiore a 120 cm;
1.7	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11*			
1.8	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11*			
1.9	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11*			a) Le differenze di livello **sono** superate tramite rampe con pendenza adeguata; b) La rampa **non viene** usata per superare un dislivello superiore a 3,2 m anche mediante rampe poste in successione; c) La larghezza della rampa **è** minima di 90 cm per consentire il transito di una persona con ridotta capacità motoria; d) La pendenza della rampa **non supera** l'8%;
1.10	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1*			a) Gli eventuali vetri delle porte **non sono** collocati ad una altezza di almeno 40 cm dal piano di pavimento;
1.11	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	*DPR 503/96 art. 15 e 17*			a) L'edificio **non è dotato** del simbolo di "accessibilità" secondo il modello di cui all'allegato A del DPR 503/96; b) Il sistema di chiamata **non è dotato** del simbolo di "accessibilità condizionata" secondo il modello di cui all'allegato B del DPR 503/96; c) **Non sono** presenti cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi comuni con riportato il simbolo internazionale di accessibilità;

		DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5			d) **Non è** presente la segnaletica che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle; e) Lo spazio **non presenta** apparecchi fonici, ovvero tabelle integrative con scritte in Braille, che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle;
1.12	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	*DPR 503/96 art. 15 e 17* *DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5*			a) Il campanello e/o il citofono non è presente. E' **necessaria** l'installazione presso i 3 ingressi indipendenti ai fini di un uso esclusivo degli ambienti scolastici, della palestra (extra orario scolastico) e della biblioteca.

2. SERVIZI IGIENICI					
Rif.	**Ambito di Verifica**	**Rif. Normativo**	**SI**	**NO**	**Ulteriori Note**
2.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6*			a) All'interno dell'edificio **è presente** almeno un servizio igienico accessibile alle persone con ridotta capacità motoria;
2.2	I servizi igienici per persone con disabilità sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte delle persone con disabilità sensoriale?				
2.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6*			
2.4	Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili?	*DPR 503/96 art. 8, 15, 23* *DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6*			a) La doccia **è** a pavimento ma **non è** dotata di sedile ribaltabile e doccia a telefono; la pavimentazione delle docce di n.1 di 2 spogliatoi della palestra **necessita** di rifacimento.
2.5	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	*DPR 503/96 art. 8* *DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6*			a) Lo spazio necessario all'accostamento e al trasferimento laterale dalla sedia a ruote alla tazza w.c. e al bidet, ove previsto, **è** minimo 100 cm misurati dall'asse dell'apparecchio sanitario; b) Lo spazio necessario all'accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo **è** minimo 80 cm misurati dal bordo anteriore del lavabo; c) Il lavabo **ha** il piano superiore posto a 80 cm dal calpestio ed **è** senza colonna; d) L'asse della tazza del wc e del bidet **sono** posti ad una distanza minima di 40 cm dalla parete laterale; e) Il bordo anteriore della tazza del wc e del bidet **sono** posti a 45-50 cm dal calpestio; f) Qualora l'asse del wc e bidet sia più distante di 40 cm dalla parete, **è previsto** a 40 cm dall'asse del sanitario un maniglione o corrimano; g) Il corrimano **è** posto ad altezza di 80 cm dal calpestio ed **è**/ di diametro 3-4 cm; h) Il corrimano, fissato a parete, **è** posto a 5 cm dalla stessa; i) La porta **non è** scorrevole (scorrevole solo bagno disabili 1 di 2 al PT), tuttalpiù **apre** verso l'esterno j) **Non è** installato il doccino flessibile a corredo del wc in nessuno dei 7 bagni per disabilità presenti; k) **Non è** presente il campanello di emergenza all'interno del bagno per disabilità in Biblioteca
2.6	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?				a) Lo specchio reclinabile a norma di legge **non è** presente in nessuno dei 7 bagni per disabilità presenti nell'istituto

3. COLLEGAMENTI VERTICALI					
Rif.	**Ambito di Verifica**	**Rif. Normativo**	**SI**	**NO**	**Ulteriori Note**
3.1	E' necessario prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?	*DPR 503/96 artt. 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13*			a) Alla data di rilievo, risulta non utilizzabile il servizio ascensore
3.2	L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm prof. x 80 cm largh.?	*DPR 503/96 artt. 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13*			a) Alla data di rilievo, risulta non utilizzabile il servizio ascensore
3.3	La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm ed è posta sul lato corto?	*DPR 503/96 artt. 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13*			a) Alla data di rilievo, risulta non utilizzabile il servizio ascensore
3.4	Gli accessori (citofono, allarme, ecc.) sono presenti, sono ad altezza adeguata e sono funzionanti?	*DPR 503/96 artt. 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13*			a) Alla data di rilievo, risulta non utilizzabile il servizio ascensore
3.5	La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdrucciolevolezza	*DPR 503/96 artt. 7, 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10*			a) Risulta necessario il rifacimento della finitura della pavimentazione del corpo scale, inclusa l'installazione di opportune strisce antiscivolo
3.6	E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di cm 100 da terra)?	*DPR 503/96 artt. 7, 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10*			a) Il parapetto **ha**/ un'altezza minima di 1 metro ma **è** attraversabile da una sfera di diametro di 10 cm;
3.7	E' necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?	*DPR 503/96 artt. 7, 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10*			
3.8	La scala ha un'illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?	*DPR 503/96 artt. 7, 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10*			

3.9	Vi sono segnali a pavimento percepibili anche da persone con deficit visivo, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?	*DPR 503/96 artt. 7, 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10*			
3.10	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm?	*DPR 503/96 artt. 7, 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10*			
3.11	Negli edifici con utenza prevalente di bambini, il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	*DPR 503/96 artt. 7, 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10*			
3.12	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	*DPR 503/96 artt. 7, 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10*			
3.13	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, larg. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	*DPR 503/96 artt. 7, 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10*			a) La pedata **è** minimo 30 cm; b) La somma tra il doppio dell'alzata e la pedata **è** compresa tra 62/64 cm; c) Il profilo del gradino **non presenta** sottogrado inclinato rispetto al grado e formate con esso un angolo di circa 75-80 gradi; d) L'aggetto del grado del profilo del gradino **è** compreso fra un minimo di 2 cm e un massimo di 2,5 cm; e) Le rampe di scale di ogni parte comune **hanno** una larghezza minima di 1,2 m; f) I gradini delle scale **presentano** la stessa alzata e pedata; g) Le variazioni di andamento **presentano** ripiani di adeguate dimensioni;

4. PERCORSO INTERNO					
Rif.	**Ambito di Verifica**	**Rif. Normativo**	**SI**	**NO**	**Ulteriori Note**
4.1	La pavimentazione è degradata, sconnessa e sdrucciolevole?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11*			a) Gli elementi costituenti la pavimentazione **presentano** giunture inferiori a 5 mm e i risalti di spessore **non sono** superiori a 5 mm; b) Percorso **non privo** di elementi che sporgono dalla quota di pavimento più di 2,5 cm;
4.2	Sono presenti le fasce a pavimento?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11*			
4.3	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11*			
4.4	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11*			a) Le differenze di livello **non sono** superate tramite rampe con pendenza adeguata; b) La rampa **non viene** usata per superare un dislivello superiore a 3,2 m; c) La larghezza della rampa **è** minima di 90 cm per consentire il transito di una persona con ridotta capacità motoria; d) La rampa al P1 **non dispone** di un ripiano orizzontale in adiacenza alla porta di ingresso; e) La rampa al P1 **non ha** un cordolo di almeno 10 cm di altezza;
4.5	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	*DPR 503/96 artt. 1, 15 e 17* *DM 236/89 art. 4.3*			a) **Non sono** presenti cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi comuni con riportato il simbolo internazionale di accessibilità. b) **Non è** presente la segnaletica che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle.
4.6	La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75 cm?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1*			a) Le porte **non sono** girevoli, **non sono** a ritorno automatico non ritardato; b) Le porte vetrate **non sono** individuabili mediante l'apposizione di opportuni segnali; c) Gli eventuali vetri delle porte **non sono** collocati ad una altezza di almeno 40 cm dal piano di pavimento; d) L'altezza delle maniglie **non è** compresa tra 85 e 95 cm; e) Le singole ante delle porte **non hanno** larghezza superiore a 120 cm;

4.7	Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?	*DPR 503/96 artt. 1, 15 e 17* *DM 236/89 artt. 4.1.5 e 8.1.5*			
4.8	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?				
4.9	La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche da persone con disabilità sensoriale?	*DPR 503/96 artt. 1, 15 e 17* *DM 236/89 art. 4.3*			a) Gli ambienti interni **non assicurano** servizi di comunicazione per sordi e **non sono dotati** del simbolo di accesso alla comunicazione per le persone con deficit uditivo di cui all'allegato C del DPR 503/96; b) Lo spazio **non presenta** apparecchi fonici, ovvero tabelle integrative con scritte in Braille, che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle;
4.10	L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?	*DPR 503/96 artt. 15 e 23* *DM 236/89 artt. 4.1.4, 4.1.9, 8.1.4 e 8.1.9*			
4.11	L'arredo crea ostacolo o strozzature?	*DPR 503/96 artt. 15 e 23* *DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4*			
4.12	Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	*DPR 503/96 artt. 15 e 23* *DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4*			a) I corridoi/percorsi **hanno** una larghezza minima di 100 cm; b) Le variazioni di direzione **non sono** ben evidenziate;
4.13	I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia?	*DPR 503/96 artt. 15 e 23* *DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4*			

SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (EDIFICI)	N°05
Nome Edificio: Edificio Ex Pretura (sede CAI e associazioni varie)	**Amministrazione:** Comune di Trasacco
Indirizzo: Via Garibaldi 1	
Rilevatore: PIANIFICATORE TERRITORIALE VITTORIO TARANTINI	**Data rilievo:** AGOSTO 2026

1. ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI					
Rif.	**Ambito di Verifica**	**Rif. Normativo**	**SI**	**NO**	**Ulteriori Note**
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	*DPR 503/96 art. 10* *DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3*			a) **Non è riservato** ai detentori del contrassegno almeno 1 posto auto esterno ogni 50 o frazione di 50 posti esterni disponibili;
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	*DPR 503/96 art. 10* *DM 236/89 artt. 4.2.3. e 8.2.3*			a) **Non è riservato** ai detentori del contrassegno almeno 1 posto auto esterno ogni 50 o frazione di 50 posti esterni disponibili;
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	*DPR 503/96 art. 10* *DM 236/89 artt. 4.2.3. e 8.2.3*			a) **Non è riservato** ai detentori del contrassegno almeno 1 posto auto esterno ogni 50 o frazione di 50 posti esterni disponibili;
1.4	Il parcheggio riservato è ubicato in aderenza al percorso pedonale e nelle vicinanze dell'accesso dell'edificio?	*DPR 503/96 art. 16* *DM 236/89 artt. 4.2.3. e 8.2.3*			a) **Non è riservato** ai detentori del contrassegno almeno 1 posto auto esterno ogni 50 o frazione di 50 posti esterni disponibili;

1.5	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone con ridotta capacità motoria e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 art. 8.2.2*			a) Gli elementi costituenti la pavimentazione **non presentano** giunture inferiori a 5 mm e i risalti di spessore **sono** superiori a 5 mm b) Percorso **non privo** di elementi che sporgono dalla quota di pavimento più di 2,5 cm;
1.6	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità ≥ a 135x135/140 cm?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1*			a) Le porte /**non sono** girevoli, **non sono** a ritorno automatico non ritardato; b) La luce netta delle porte di accesso dell'edificio **è** di almeno 80 cm; c) L'altezza delle maniglie **non è** compresa tra 85 e 95 cm; d) Le singole ante delle porte **non hanno** larghezza superiore a 120 cm;
1.7	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11*			a) Il sistema di rampe attuale presentano pendenze non a norma, non permettendo l'accesso alle persone con disabilità in maniera autonoma.
1.8	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11*			a) Per superare il sistema di rampe attuale con pendenze inadeguate, è necessaria l'installazione di un montascale
1.9	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11*			a) Le differenze di livello **non sono** superate tramite rampe con pendenza adeguata; b) La rampa **non viene** usata per superare un dislivello superiore a 3,2 m anche mediante rampe poste in successione; c) La larghezza della rampa **è** minima di 90 cm per consentire il transito di una persona con ridotta capacità motoria; d) La pendenza della rampa **supera** l'8%;
1.10	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1*			
1.11	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	*DPR 503/96 art. 15 e 17*			a) L'edificio **non è dotato** del simbolo di "accessibilità" secondo il modello di cui all'allegato A del DPR 503/96; b) Il sistema di chiamata **non è dotato** del simbolo di "accessibilità condizionata" secondo il modello di cui all'allegato B del DPR 503/96; c) **Non sono** presenti cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi comuni con riportato il simbolo internazionale di accessibilità;

		DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5			d) **Non è** presente la segnaletica che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle; e) Lo spazio **non presenta** apparecchi fonici, ovvero tabelle integrative con scritte in Braille, che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle;
1.12	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	*DPR 503/96 art. 15 e 17* *DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5*			a) Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra pari a 140

2. SERVIZI IGIENICI					
Rif.	**Ambito di Verifica**	**Rif. Normativo**	**SI**	**NO**	**Ulteriori Note**
2.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6*			a) All'interno dell'edificio **non è presente** almeno un servizio igienico accessibile alle persone con ridotta capacità motoria;
2.2	I servizi igienici per persone con disabilità sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte delle persone con disabilità sensoriale?				
2.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6*			
2.4	Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili?	*DPR 503/96 art. 8, 15, 23* *DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6*			
2.5	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	*DPR 503/96 art. 8* *DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6*			
2.6	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?				

3. COLLEGAMENTI VERTICALI					
Rif.	**Ambito di Verifica**	**Rif. Normativo**	**SI**	**NO**	**Ulteriori Note**
3.1	E' necessario prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?	*DPR 503/96 artt. 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13*			a) E' necessaria l'installazione di un servoscala per raggiungere il P1
3.2	L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm prof. x 80 cm largh.?	*DPR 503/96 artt. 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13*			
3.3	La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm ed è posta sul lato corto?	*DPR 503/96 artt. 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13*			
3.4	Gli accessori (citofono, allarme, ecc.) sono presenti, sono ad altezza adeguata e sono funzionanti?	*DPR 503/96 artt. 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13*			
3.5	La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdrucciolevolezza	*DPR 503/96 artt. 7, 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10*			a) E' necessaria l'installazione di strisce antiscivolo
3.6	E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di cm 100 da terra)?	*DPR 503/96 artt. 7, 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10*			b) Il parapetto **ha** un'altezza minima di 1 metro e **non è** attraversabile da una sfera di diametro di 10 cm;
3.7	E' necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?	*DPR 503/96 artt. 7, 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10*			
3.8	La scala ha un'illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?	*DPR 503/96 artt. 7, 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10*			

3.9	Vi sono segnali a pavimento percepibili anche da persone con deficit visivo, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?	*DPR 503/96 artt. 7, 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10*			
3.10	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm?	*DPR 503/96 artt. 7, 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10*			
3.11	Negli edifici con utenza prevalente di bambini, il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	*DPR 503/96 artt. 7, 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10*			
3.12	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	*DPR 503/96 artt. 7, 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10*			
3.13	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, larg. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	*DPR 503/96 artt. 7, 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10*			a) La pedata **è** minimo 30 cm; b) La somma tra il doppio dell'alzata e la pedata **è** compresa tra 62/64 cm; c) Il profilo del gradino **non presenta** sottogrado inclinato rispetto al grado e formate con esso un angolo di circa 75-80 gradi; d) L'aggetto del grado del profilo del gradino **è** compreso fra un minimo di 2 cm e un massimo di 2,5 cm; e) Le rampe di scale di ogni parte comune **hanno** una larghezza minima di 1,2 m; f) I gradini delle scale **presentano** la stessa alzata e pedata; g) Le variazioni di andamento **presentano** ripiani di adeguate dimensioni;

4. PERCORSO INTERNO					
Rif.	**Ambito di Verifica**	**Rif. Normativo**	**SI**	**NO**	**Ulteriori Note**
4.1	La pavimentazione è degradata, sconnessa e sdrucciolevole?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11*			a) Gli elementi costituenti la pavimentazione **presentano** giunture inferiori a 5 mm e i risalti di spessore **non sono** superiori a 5 mm; b) Percorso **privo** di elementi che sporgono dalla quota di pavimento più di 2,5 cm;
4.2	Sono presenti le fasce a pavimento?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11*			
4.3	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11*			
4.4	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11*			
4.5	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	*DPR 503/96 artt. 1, 15 e 17* *DM 236/89 art. 4.3*			a) **Non sono** presenti cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi comuni con riportato il simbolo internazionale di accessibilità. b) **Non è** presente la segnaletica che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle.
4.6	La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75 cm?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1*			a) Le porte **non sono** girevoli, **non sono** a ritorno automatico non ritardato; b) Le porte vetrate **non sono** individuabili mediante l'apposizione di opportuni segnali; c) Gli eventuali vetri delle porte **non sono** collocati ad una altezza di almeno 40 cm dal piano di pavimento; d) L'altezza delle maniglie **non è** compresa tra 85 e 95 cm; e) Le singole ante delle porte **non hanno** larghezza superiore a 120 cm;

4.7	Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?	*DPR 503/96 artt. 1, 15 e 17* *DM 236/89 artt. 4.1.5 e 8.1.5*			
4.8	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?				
4.9	La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche da persone con disabilità sensoriale?	*DPR 503/96 artt. 1, 15 e 17* *DM 236/89 art. 4.3*			a) Gli ambienti interni **non assicurano** servizi di comunicazione per sordi e **non sono dotati** del simbolo di accesso alla comunicazione per le persone con deficit uditivo di cui all'allegato C del DPR 503/96; b) Lo spazio **non presenta** apparecchi fonici, ovvero tabelle integrative con scritte in Braille, che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle;
4.10	L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?	*DPR 503/96 artt. 15 e 23* *DM 236/89 artt. 4.1.4, 4.1.9, 8.1.4 e 8.1.9*			
4.11	L'arredo crea ostacolo o strozzature?	*DPR 503/96 artt. 15 e 23* *DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4*			
4.12	Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	*DPR 503/96 artt. 15 e 23* *DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4*			a) I corridoi/percorsi **hanno** una larghezza minima di 100 cm; b) Le variazioni di direzione **non sono** ben evidenziate;
4.13	I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia?	*DPR 503/96 artt. 15 e 23* *DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4*			

SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (EDIFICI)	N°06
Nome Edificio: Centro Sportivo Comunale	**Amministrazione:** Comune di Trasacco
Indirizzo: Via Roma	
Rilevatore: PIANIFICATORE TERRITORIALE VITTORIO TARANTINI	**Data rilievo:** AGOSTO 2026

1. ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI

Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	*DPR 503/96 art. 10* *DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3*			a) **Non è riservato** ai detentori del contrassegno almeno 1 posto auto esterno ogni 50 o frazione di 50 posti esterni disponibili;
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	*DPR 503/96 art. 10* *DM 236/89 artt. 4.2.3. e 8.2.3*			a) **Non è riservato** ai detentori del contrassegno almeno 1 posto auto esterno ogni 50 o frazione di 50 posti esterni disponibili;
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	*DPR 503/96 art. 10* *DM 236/89 artt. 4.2.3. e 8.2.3*			a) **Non è riservato** ai detentori del contrassegno almeno 1 posto auto esterno ogni 50 o frazione di 50 posti esterni disponibili;
1.4	Il parcheggio riservato è ubicato in aderenza al percorso pedonale e nelle vicinanze dell'accesso dell'edificio?	*DPR 503/96 art. 16* *DM 236/89 artt. 4.2.3. e 8.2.3*			a) **Non è riservato** ai detentori del contrassegno almeno 1 posto auto esterno ogni 50 o frazione di 50 posti esterni disponibili;

1.5	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone con ridotta capacità motoria e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 art. 8.2.2*			a) Gli elementi costituenti la pavimentazione **non presentano** giunture inferiori a 5 mm e i risalti di spessore **sono** superiori a 5 mm b) Percorso **non privo** di elementi che sporgono dalla quota di pavimento più di 2,5 cm;
1.6	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità ≥ a 135x135/140 cm?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1*			a) Le porte **non sono** girevoli, **non sono** a ritorno automatico non ritardato; b) La luce netta delle porte di accesso dell'edificio **è** di almeno 80 cm;
1.7	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11*			
1.8	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11*			
1.9	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11*			
1.10	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1*			
1.11	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	*DPR 503/96 art. 15 e 17*			a) L'edificio **non è dotato** del simbolo di "accessibilità" secondo il modello di cui all'allegato A del DPR 503/96; b) Il sistema di chiamata **non è dotato** del simbolo di "accessibilità condizionata" secondo il modello di cui all'allegato B del DPR 503/96; c) **Non sono** presenti cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi comuni con riportato il simbolo internazionale di accessibilità;

		DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5			d) **Non è** presente la segnaletica che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle; e) Lo spazio **non presenta** apparecchi fonici, ovvero tabelle integrative con scritte in Braille, che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle;
1.12	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	*DPR 503/96 art. 15 e 17* *DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5*			

2. SERVIZI IGIENICI					
Rif.	**Ambito di Verifica**	**Rif. Normativo**	**SI**	**NO**	**Ulteriori Note**
2.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6*			a) All'interno dell'edificio **è presente** almeno un servizio igienico accessibile alle persone con ridotta capacità motoria;
2.2	I servizi igienici per persone con disabilità sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte delle persone con disabilità sensoriale?				
2.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6*			
2.4	Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili?	*DPR 503/96 art. 8, 15, 23* *DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6*			a) La doccia **è** a pavimento ma **non è** dotata di sedile ribaltabile e doccia a telefono;
2.5	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	*DPR 503/96 art. 8* *DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6*			a) Lo spazio necessario all'accostamento e al trasferimento laterale dalla sedia a ruote alla tazza w.c. e al bidet, ove previsto, **è** minimo 100 cm misurati dall'asse dell'apparecchio sanitario; b) Lo spazio necessario all'accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo **è** minimo 80 cm misurati dal bordo anteriore del lavabo; c) Il lavabo **ha** il piano superiore posto a 80 cm dal calpestio ed **è** senza colonna; d) L'asse della tazza del wc e del bidet **sono** posti ad una distanza minima di 40 cm dalla parete laterale; e) Il bordo anteriore della tazza del wc e del bidet **sono** posti a 45-50 cm dal calpestio; f) Qualora l'asse del wc e bidet sia più distante di 40 cm dalla parete, **è previsto** a 40 cm dall'asse del sanitario un maniglione o corrimano; g) Il corrimano **è** posto ad altezza di 80 cm dal calpestio ed **è** di diametro 3-4 cm; h) Il corrimano, fissato a parete, **è** posto a 5 cm dalla stessa; i) La porta **non è** scorrevole, tuttalpiù **apre** verso l'esterno j) **Non è** installato il doccino flessibile a corredo del wc; k) **E'** presente il campanello di emergenza
2.6	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?				a) Lo specchio **non è** presente

3. COLLEGAMENTI VERTICALI					
Rif.	**Ambito di Verifica**	**Rif. Normativo**	**SI**	**NO**	**Ulteriori Note**
3.1	E' necessario prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?	*DPR 503/96 artt. 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13*			a) E' necessaria l'installazione di servoscala per raggiungere gli spalti
3.2	L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm prof. x 80 cm largh.?	*DPR 503/96 artt. 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13*			
3.3	La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm ed è posta sul lato corto?	*DPR 503/96 artt. 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13*			
3.4	Gli accessori (citofono, allarme, ecc.) sono presenti, sono ad altezza adeguata e sono funzionanti?	*DPR 503/96 artt. 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13*			
3.5	La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdrucciolevolezza	*DPR 503/96 artt. 7, 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10*			a) I due corpi scala che permettono il raggiungimento degli spalti necessitano di totale ristrutturazione e installazione di corrimano su entrambi i lati
3.6	E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di cm 100 da terra)?	*DPR 503/96 artt. 7, 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10*			a) Il parapetto **ha** un'altezza minima di 1 metro e **non è** attraversabile da una sfera di diametro di 10 cm;
3.7	E' necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?	*DPR 503/96 artt. 7, 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10*			
3.8	La scala ha un'illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?	*DPR 503/96 artt. 7, 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10*			

3.9	Vi sono segnali a pavimento percepibili anche da persone con deficit visivo, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?	*DPR 503/96 artt. 7, 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10*			
3.10	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm?	*DPR 503/96 artt. 7, 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10*			
3.11	Negli edifici con utenza prevalente di bambini, il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	*DPR 503/96 artt. 7, 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10*			
3.12	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	*DPR 503/96 artt. 7, 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10*			
3.13	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, larg. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	*DPR 503/96 artt. 7, 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10*			a) I due corpi scala che permettono il raggiungimento degli spalti necessitano di totale ristrutturazione e installazione di corrimano su entrambi i lati

4. PERCORSO INTERNO					
Rif.	**Ambito di Verifica**	**Rif. Normativo**	**SI**	**NO**	**Ulteriori Note**
4.1	La pavimentazione è degradata, sconnessa e sdrucciolevole?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11*			a) Gli elementi costituenti la pavimentazione **presentano** giunture inferiori a 5 mm e i risalti di spessore **non sono** superiori a 5 mm; b) Percorso **non privo** di elementi che sporgono dalla quota di pavimento più di 2,5 cm;
4.2	Sono presenti le fasce a pavimento?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11*			
4.3	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11*			
4.4	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11*			
4.5	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	*DPR 503/96 artt. 1, 15 e 17* *DM 236/89 art. 4.3*			a) **Non sono** presenti cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi comuni con riportato il simbolo internazionale di accessibilità. b) **Non è** presente la segnaletica che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle.
4.6	La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75 cm?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1*			a) Le porte **non sono** girevoli, **non sono** a ritorno automatico non ritardato; b) L'altezza delle maniglie **non è** compresa tra 85 e 95 cm; c) Le singole ante delle porte **non hanno** larghezza superiore a 120 cm; d) Le porte-finestre **hanno** una traversa orizzontale a pavimento di altezza tale da costituire ostacolo al moto della sedia a ruote (rif. traversa orizzontale ingresso lavanderia – zona bar interno agli spalti);

4.7	Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?	*DPR 503/96 artt. 1, 15 e 17* *DM 236/89 artt. 4.1.5 e 8.1.5*			
4.8	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?				
4.9	La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche da persone con disabilità sensoriale?	*DPR 503/96 artt. 1, 15 e 17* *DM 236/89 art. 4.3*			a) Gli ambienti interni **non assicurano** servizi di comunicazione per sordi e **non sono dotati** del simbolo di accesso alla comunicazione per le persone con deficit uditivo di cui all'allegato C del DPR 503/96; b) Lo spazio **non presenta** apparecchi fonici, ovvero tabelle integrative con scritte in Braille, che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle;
4.10	L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?	*DPR 503/96 artt. 15 e 23* *DM 236/89 artt. 4.1.4, 4.1.9, 8.1.4 e 8.1.9*			
4.11	L'arredo crea ostacolo o strozzature?	*DPR 503/96 artt. 15 e 23* *DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4*			a) E' necessario sgomberare l'attuale bagno per persone con disabilità in quanto utilizzato come deposito
4.12	Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	*DPR 503/96 artt. 15 e 23* *DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4*			a) I corridoi/percorsi **hanno** una larghezza minima di 100 cm; b) Le variazioni di direzione **non sono** ben evidenziate;
4.13	I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia?	*DPR 503/96 artt. 15 e 23* *DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4*			